

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
KV	Kv vv vvc Press koppar	Kv vv lödd koppar	Läckage vv koppar konkopplin gar	Undertak	Prisol	Fast undertak	Fast undertak	Kv galv	Ihop med S10	Ovan tak		Kv vv vvc koppar	Kv Galv
BV	Ej åtkomlig	Lödd koppar	Prisol	Lödd koppar	Press koppar	Kv galv vv koppar konkopplin gar	Hittas ej	Hittas ej	Galv från källare Prisol upp	Ej åtkomlig		Ej åtkomlig	Kv galv Vv sth lödning
1tr	Nyttjas ej troligen bytt efter läckage		kv vv koppar	Ej åtkomlig	Bakom tvättpelare	Prisol in i skåp Stam ej åtkomlig	Hittas ej	Hittas ej	Kv vv Prisol	Koppar klämring	KV VV Prisol	Kv vv vvc press Plussprisol	Kv galv Vv sth lödning
2tr	Ej åtkomlig	Kv vv koppar konkopplin gar	Kv prisol Vv koppar konkopplin gar	KV Galv läcker Vv Koppar	Press koppar	Ej åtkomlig	Ej åtkomlig	Hittas ej	Kv vv Prisol	Ej åtkomlig	KV VV Prisol	Ej åtkomlig	Ej åtkomlig
3tr	Ej åtkomlig	Ej åtkomlig	kv vv koppar	Ej åtkomlig	Bakom tvättpelare	Ej åtkomlig	Ej åtkomlig	Hittas ej	kv galv Vv koppar	Ej åtkomlig	KV VV Prisol	Kv vv vvc press Plussprisol	Kv galv Vv sth lödning
4tr	Kv vv vvc Press koppar	Kv vv koppar konkopplin gar	Ej åtkomlig	Kv ej synlig Vv koppar konkopplin gar	Kv vv vvc press koppar	Kv galv vv koppar konkopplin gar	Ej åtkomlig	Kv Galv Vv koppar	Ej åtkomlig	Ej åtkomlig	Ej åtkomlig	Ej tillträde	Kv ej synlig Vv koppar
5tr	Kv vv vvc Press koppar	Ej åtkomlig	Kv galv Vv koppar		Kv vv vvc press koppar	Ej åtkomlig	Ej åtkomlig	Pex från lgh under	Ny draget till 1403	Ej åtkomlig	Ej åtkomlig	Ej åtkomlig	Ej åtkomlig

Stam 1,5,11 och 12 är ej i behov av underhåll

Stam 2 och 3 kommer inom snar framtid behöva bytas ut dock måste galvad kallvatten bytas omgående.

Stam 4,6,8 och 13 måste bytas omgående

Kallvatten	Varmvatten
Stam 1, utbytt i hela längden, koppar	Stam 1, utbytt i hela längden, koppar
Stam 2, koppar dock förekommer konkopplingar	Stam 2, koppar dock förekommer konkopplingar
Stam 3, blandat galvade stålrör och koppar	Stam 3, koppar dock förekommer konkopplingar
Stam 4, blandat galvade stålrör och koppar	Stam 4, Lödd koppar
Stam 5, utbytt i hela längden, koppar	Stam 5, utbytt i hela längden, koppar
Stam 6, Galvade stålrör	Stam 6, koppar dock förekommer konkopplingar
Stam 7, hittas inte på något plan troligen ej i bruk.	Stam 7, hittas inte på något plan troligen ej i bruk.
Stam 8, används bara på plan 4 och 5, galvat stålrör till plan 4	Stam 8, upp till plan 4, koppar dock förekommer konkopplingar
Stam 9/10, står på var sida vägg, delar troligen vattenstammen blandat galvade stålrör och koppar	Stam 9/10, står på var sida vägg, delar troligen vattenstammen koppar
Stam 11 Koppar	Stam 11 Koppar
Stam 12, troligen bytt i hela längden, koppar	Stam 12, troligen bytt i hela längden, koppar
Stam 13, Galvade stålrör	Stam 13, koppar med stockholmslödningar.

Micael Björk

Not.

Både konkopplingar och sk Stockholmslödningar skapar kavitation som nöter ut ledningar av koppar.

När Galvaniserade stålrör finns kvar efter kopparledningar skapas galvanisk korrosion och stålröret "offras" då det är mindre ädel metall